



# **Terremoto de 1985.**

Fotografías

## **CREADOR/A**

Andrés Contreras Weglinski

## **DESCRIPCIÓN**

Grave deterioro en la estructura de la Iglesia de San Francisco de El Monte, provocado por el terremoto.

## **FECHA DE CREACIÓN**

1985

## **TÉCNICA**

Negativo Flexible

## **FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Fotografía Patrimonial](#)