

# Catedral de Santiago

Fotografías

Juan César Astudillo C.

### **DESCRIPCIÓN**

Bomberos, Ingenieros estan en este momento verificando el estado real de la imagen, que se ubica sobre el portal principal de la Catedral. Todo indicabe en ese momento que seria, movida de su lugar. La base de anclaje no estaba en condiciones de poder sostener con seguridad la imagen, de cobre y bronce, con armazon de acero. la que mide mas de 5 m. de altura.

#### **FECHA DE CREACIÓN**

2010

## **TÉCNICA**

Fotografía nativa digital

# **FUENTE DE INFORMACIÓN**

Fotografía Patrimonial

# INSTITUCIÓN

Museo Histórico Nacional

#### **UBICACIÓN**

Plaza de Armas 951, Santiago, Región Metropolitana, Chile