



# Catedral de Santiago

## Fotografías

### CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

### DESCRIPCIÓN

Bomberos, Ingenieros estan en este momento verificando el estado real de la imagen, que se ubica sobre el portal principal de la Catedral. Todo indicabe en ese momento que seria, movida de su lugar. La base de anclaje no estaba en condiciones de poder sostener con seguridad la imagen, de cobre y bronce, con amazon de acero. la que mide mas de 5 m. de altura.

### FECHA DE CREACIÓN

2010

### TÉCNICA

Fotografía nativa digital

### FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)