



## Terremoto 2010

Fotografías

### CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

### DESCRIPCIÓN

Vista desde la nave lateral derecha, tomando encueta la mirada desde el altar a la puerta de acceso. su destrucción se debió a la caída del campanario sobre la nave central.

**FECHA DE CREACIÓN**

2010

**TÉCNICA**

Fotografía nativa digital

**FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Fotografía Patrimonial](#)