



Terremoto del 2010

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Vista del lado mas engañoso, ya que no se ven daños aparentes, pero al detenerse, se aprecian las grietas que por el otro lado termina demostrando el gran daño estructural que sufrió con el terremoto, del pasado 27 de febrero de 2010, a las 03:34:17. grado 8.8

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)