Terremoto 2010

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Casa esquina en la ciudad de Talca, en 1 Sur con 11 Oriente, vista de Este a Oeste. La Ciudad quedo con mucho daño estructural, la calle 1 Sur, fue una de las mas afectadas.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial

INSTITUCIÓN

Museo Histórico Nacional

UBICACIÓN

Plaza de Armas 951, Santiago, Región Metropolitana, Chile