



Catedral de Santiago

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Una observacion mas minuciosa, de la Virgen de la Catedral, la base de esta, en lo alto de la fachada, se encuentra inestable, con peligro de caer la Imagen. Los Bomberos y personal de Obras Publicas, desde una base mecanica dan su diagnostico.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)