



Operación Riñihue.

Fotografías

CREADOR/A

No Identificado

DESCRIPCIÓN

El terremoto de Valdivia produjo la obstrucción del desagüe del lago Riñihue, como los tacos estaban formados por un barro muy blando, para destapar el lago había que hacer un canal por el terreno no dañado a un costado de los tacos. Las obras en los tacos 1 y 2 se hicieron con maquinaria standar, sin embargo el 3º debido al mal tiempo y lo blando del terreno se tuvo que trabajar a pala.

FECHA DE CREACIÓN

1960

TÉCNICA

Papel positivo monocromo

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)