



Operación Riñihue.

Fotografías

CREADOR/A

No Identificado

DESCRIPCIÓN

El terremoto de Valdivia, provocó tres tacos formados por barro y detritus, que bloquearon la desembocadura del lago Riñihue, lo cual amenazaba con un alud que cubriría Valdivia y sus alrededores, para evitar la catástrofe, Endesa comenzó la famosa operación Riñihue, la cual consistía en hacer un canal artificial en terreno no dañado de manera que el agua fluyera lo mas lento posible.

FECHA DE CREACIÓN

1960

TÉCNICA

Papel positivo monocromo

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial