



## Terremoto de 1985.

Fotografías

### CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

### DESCRIPCIÓN

Daños en los muros de la casa del Pilar de Esquina de Rancagua, provocados por el terremoto que asoló a la zona central.

**FECHA DE CREACIÓN**

1985

**TÉCNICA**

Negativo Flexible

**FUENTE DE INFORMACIÓN**

Fotografía Patrimonial