



# Terremoto de 1985.

Fotografías

# CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

# **DESCRIPCIÓN**

Daños en las columnas de la Basílica del Salvador, ocasionados por el terremoto que azotó a la zona central de Chile.

#### **FECHA DE CREACIÓN**

1985

# **TÉCNICA**

Negativo Flexible

# **FUENTE DE INFORMACIÓN**

Fotografía Patrimonial