



# Terremoto 2010

## Fotografías

### CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

### DESCRIPCIÓN

El Cristo descansa sobre las bancas de la iglesia en la nave central, esta fue destruida por el terremoto, cayendo el campanario hacia el interior y sobre la nave central de la iglesia.

### FECHA DE CREACIÓN

2010

### TÉCNICA

Fotografía nativa digital

### FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)