



Terremoto 2010

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Entrada al mercado de talcahuano por calle Maipu. este sufrio daños estructurales, y se desplomo el techo sobre los locales. esta ubicado entre las calles; Colon, Maipu, Blanco y Valdivia.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial