



Álbum Ferrocarril Trasandino

Fotografías

CREADOR/A

No Identificado

DESCRIPCIÓN

Fotografía en la que se observan rocas deslizadas que destruyeron tramos de la vía férrea. Se lee en los bordes de la fotografía "Km. 45.100 C.T.R. Interruption Traffic. Feb./26"

FECHA DE CREACIÓN

1926

TÉCNICA

Papel positivo monocromo

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial