



Terremoto de Chillán, 1939

Fotografías

CREADOR/A

Anónimo/desconocido

DESCRIPCIÓN

Fotografía en blanco y negro de formato rectangular en posición horizontal. Muestra un paisaje urbano completamente destruido, al centro de la imagen se ve una parte de una calle, para ambos lados hay escombros y restos de construcciones derrumbadas, principalmente de muros y techos. Las estructuras colapsadas están formadas por piedras, ladrillos y madera. En el centro, hacia el fondo, se pueden ver dos figuras humanas de pie entre los escombros.

FECHA DE CREACIÓN

1939

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC Fotografía](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Regional de Rancagua](#)