



Terremoto de Chillán, 1939

Fotografías

CREADOR/A

Anónimo/desconocido

DESCRIPCIÓN

Fotografía en blanco y negro con posición horizontal y borde blanco. La imagen muestra una calle, flanqueada por casas bajas de fachada continua a ambos lados. Las edificaciones presentan daños

visibles, con paredes y techos parcialmente derrumbados y escombros acumulados en el suelo donde se distinguen maderas y tejas. A lo lejos, se distinguen algunas personas caminando por la calle.

FECHA DE CREACIÓN

1939

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC Fotografía](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Regional de Rancagua](#)