



Terremoto de Chillán, la antigua catedral, 1939

Fotografías

CREADOR/A

Sin información

DESCRIPCIÓN

Imagen en blanco y negro de formato rectangular en posición horizontal. Composición centrada en una escena urbana de destrucción arquitectónica junto a una calle adoquinada que recorre diagonalmente la imagen desde el borde inferior izquierdo hacia el fondo a la derecha. A la izquierda,

una serie de edificaciones gravemente dañadas, donde se observan muros colapsados, techumbres caídas y acumulación de escombros. Destaca una estructura con columnas de orden clásico en la fachada, parcialmente derruida en su sección superior. A la izquierda de dicha construcción, un edificio sin techumbre, presenta una inscripción visible que dice "Bodega Chiloé". Frente a las columnas y sobre la calzada aparece caída una gran estructura de forma curva y ornamentación elaborada. Al fondo, se extiende una fila de postes eléctricos alineados.

FECHA DE CREACIÓN

1939

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Regional de Rancagua](#)