



Valparaíso despues del Terremoto
No. 16 Propiedad del Editor Carlos Brandt, Valparaíso.

Edificio en la Gran Avenida

Valparaíso después del terremoto - Edificio en la Gran Avenida

Fotografías

CREADOR/A

Teodoro Kuhlmann Steffens

DESCRIPCIÓN

Postal monocroma rectangular de disposición horizontal. En primer plano, desde la derecha hasta el borde izquierdo de la imagen se ve la parte lateral y frontal de la fachada de una edificación de tres

pisos, el segundo piso con decoraciones de franjas horizontales y ventanas ornamentadas. La zona lateral tiene sus muros derribados y el interior se encuentra abierto, restos de la construcción emergiendo del primer y segundo piso. Tanto al frente como en la zona lateral de la construcción, en el suelo, se acumulan escombros. En la parte izquierda se ve un camino cubierto de escombros. En la zona superior izquierda de la imagen se ven dos franjas, una bajo la otra, que contienen escalas de grises. En la zona inferior de la imagen, sobre una franja blanca, se lee "Valparaíso después del terremoto - Edificio en la Gran Avenida - No.16 - Propiedad del Editor Carlos Brandt, Valparaíso".

FECHA DE CREACIÓN

1906

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC Fotografía](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Historia Natural de Valparaíso](#)