



Operación Riñihue.

Fotografías

CREADOR/A

No Identificado

DESCRIPCIÓN

Tras el terremoto; tres tacos de barro y detritus taparon la desembocadura del lago Riñihue, acumulando gran cantidad de agua que amenazaba con deshacer los tacos y formar un alud que sepultaría bajo el agua la ciudad de Valdivia y sus alrededores.

FECHA DE CREACIÓN

1960

TÉCNICA

Papel positivo monocromo

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)