

Terremoto 2010

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Vereda que esta por el costado de la muralla de la empresa Paños Bellavista Oveja S.A. que conlinda con el Rio Bellavista en Tome. Vereda deteriorada por el terremoto del año 2010.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial