



Catedral de Santiago

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Los Ingenieros de Obras Publicas y los Bomberos, estan en el proceso, de amarre de la imagen, para proceder a bajarla, desde el frontis de la Catedral de Santiago. Producto del Terremoto de Febrero del 2010, la base de esta, en la fachada de la catedral, se debilito decidiendo su retiro.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)