



Terremoto de 1985.

Fotografías

CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

DESCRIPCIÓN

Basílica del Salvador; grietas en la parte superior, causadas por el terremoto magnitud 7,8 en la escala de Richter y que azotó a la zona central del país el 3 de marzo de 1985.

FECHA DE CREACIÓN

1985

TÉCNICA

Negativo Flexible

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)