

Terremoto de 1985.

Fotografías

CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

DESCRIPCIÓN

Daños en los muros de la Iglesia de Santa Ana, causados por el terremoto de azotó a la zona central.

FECHA DE CREACIÓN

1985

TÉCNICA

Negativo Flexible

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fotografía Patrimonial