



Álbum Ferrocarril Trasandino

Fotografías

CREADOR/A

No Identificado

DESCRIPCIÓN

Fotografía en la que se observa daños en cobertizo y un grupo de inspectores de vía en trayecto que unía las estaciones Cacheuta y Potrerillos (Argentina). Se lee en los bordes de la fotografía "Destroyed portion of shed at Km. 44.350. Interruption of Traffic- C.T.R.- February 1962"

FECHA DE CREACIÓN

1926

TÉCNICA

Papel positivo monocromo

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)