



Terremoto de Chillán, 1939

Fotografías

CREADOR/A

Sin información

DESCRIPCIÓN

Obra en blanco y negro de formato rectangular en posición horizontal. Muestra una calle con varias casas afectadas por un colapso estructural severo. En primer plano, a la izquierda, hay un edificio parcialmente derrumbado con escombros que ocupan gran parte de la acera y la calle. Los

escombros están compuestos principalmente por ladrillos, madera rota y fragmentos de paredes, algunos de los cuales aún conservan trozos de yeso blanco. El techo del edificio colapsado está expuesto, mostrando las vigas de madera rotas y desplazadas. Las paredes restantes están dañadas y algunas ventanas están rotas o sin vidrio. Más adelante, a la derecha, se extienden varias casas de tejas y fachadas continuas, que muestran signos de deterioro y daños estructurales menores. Al fondo, se puede ver una persona de pie que viste uniforme, junto a un poste de luz que se ubican a lo largo de la calle sin cables visibles.

FECHA DE CREACIÓN

1939

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Regional de Rancagua](#)