




Terremoto de Chillán, 1939

Fotografías

CREADOR/A

Anónimo/desconocido

DESCRIPCIÓN

Fotografía en blanco y negro de formato rectangular, con orientación horizontal y borde blanco alrededor. La imagen muestra una calle en ruinas, con escombros y restos de construcción esparcidos por todo el suelo. A la izquierda se observa una pared parcialmente derrumbada, y a la derecha varias fachadas de edificios dañadas, algunas con puertas y ventanas visibles pero afectadas. En el fondo, hay postes de luz y cables telefónicos, así como un par de personas caminando entre los escombros.

FECHA DE CREACIÓN

1939

TÉCNICA

Fotografía - Papel

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC Fotografía](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Regional de Rancagua](#)