



## Terremoto de Chillán, 1939

### Fotografías

#### CREADOR/A

Sin información

#### DESCRIPCIÓN

Imagen en blanco y negro, de formato rectangular en posición horizontal, montada sobre un soporte blanco que deja un margen. La imagen muestra de frente una construcción de dos pisos de ladrillo. El

inmueble presenta daños estructurales severos, especialmente en la parte derecha, donde se observa un derrumbe masivo del techo y paredes internas expuestas. A la izquierda, parte del edificio se mantiene en pie, con ventanas visibles, algunas con los vidrios rotos. Frente al edificio hay dos árboles pequeños con follaje denso y en el primer plano, sobre la vereda y parte de la calle, se aprecia una acumulación de escombros, bloques de concreto y madera caída. En la parte inferior derecha de la imagen, destaca un cartel parcialmente visible, que anuncia: “HOY LA GATITA FERROZ 5 de la...”.

**FECHA DE CREACIÓN**

1939

**TÉCNICA**

Fotografía - Papel

**FUENTE DE INFORMACIÓN**

[SURDOC](#)

**INSTITUCIÓN**

[Museo Regional de Rancagua](#)